






## АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Дата составления	10.09	Время составления	11.45
Место составления	Домодедовск 45		
Номер акта	09	ФИО Составившего акт	Суринен
Члены группы общественного мониторинга:		Суринен С Гудер Т	
			

Составили настоящий акт по результатам мониторинга (общественного контроля)

	
Содержание многоквартирного дома и придомовой территории	Управляющая организация

В результате визуального осмотра общественной комиссией по адресу \_\_\_\_\_ выявлено:

Целевые объекты общественного мониторинга	Показатели общественного мониторинга	Отметка	Недостатки, выявленные группой общественного мониторинга
Содержание многоквартирного дома	Фасад	✓	обваливается грунт на территории, нет мусора на фасаде, грязь на стене
	Балконные плиты (лоджии)	✓	лоджии
	Водосточные трубы	✓	внутри
	Отмостка	✓	—
	Крыльцо подъезда (при наличии)	✓	—
	Перила	✓	—