



АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Дата составления	26.08.2019	Время составления	
Место составления	Рабочая 58	Домодедово	
Номер акта	02	ФИО Составившего акт	Суринен С.И.
Члены группы общественного мониторинга:		Суринен С.И.	
		Губер Т.	

Составили настоящий акт по результатам мониторинга (общественного контроля)

<input checked="" type="checkbox"/>	УК Дружба
Содержание многоквартирного дома и придомовой территории	Управляющая организация

В результате визуального осмотра общественной комиссией по адресу Домодедово, рабочая 58 выявлено:

Целевые объекты общественного мониторинга	Показатели общественного мониторинга	Отметка	Недостатки, выявленные группой общественного мониторинга
Содержание многоквартирного дома	Фасад	☐	спаль репарация
	Балконные плиты (лоджии)	☐	—
	Водосточные трубы	☑	внутренние
	Отмостка	☑	—
	Крыльцо подъезда (при наличии)	☑	—
	Перила	☑	—